

«01» сентября 2015 г.

с.Смоленское
Переславский район

ПАСПОРТ готовности объекта к работе в зимних условиях

Адрес объекта: МОУ Смоленская ООШ, Переславский район, с. Смоленское, ул. Парковая, д.1

Принадлежность объекта: муниципальная собственность

I. Общие сведения.

1.1. Назначение объекта образовательная деятельность

1.2. Год постройки 1779 г.

1.3. Характеристика объекта:

- износ в % 50, этажность 2

- наличие подвалов нет, цокольных этажей- 2 башни, общей площадью 2191 кв.м.

- общая полезная площадь объекта 2191 кв.м.

- нежилая площадь 2191 кв.м., в том числе
под производственные нужды 2191 кв.м.

1.4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

1.5. Источники:

-теплоснабжения централизованное

- газоснабжения -

- твердого и жидкого топлива -

- водоснабжения централизованное

- электроснабжения централизованное

II. Объёмы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях.

№п/п	Виды выполненных работ	Ед.изм.	По плану подготовке к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1.	Ремонт кровли	кв.м.		
2.	Ремонт чердачных помещений			
3.	Ремонт фасадов, в т.ч.: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водостоков -остекление оконных проёмов - утепление дверных проёмов	кв.м	10	10
4.	Ремонт подвальных помещений, в т.ч.: -изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий (отмостки, приямков)	кв.м.		
6.	Ремонт инженерного оборудования: 1. Центральное отопление: - радиаторов			Исправно

	-трубопроводов -запорной арматуры -промывка опрессовка 2. ГВС: -трубопроводов -запорной арматуры -промывка опрессовка 3. Водопровод: -трубопроводов -запорной арматуры -промывка опрессовка 4. Канализация: -трубопроводов -запорной арматуры -промывка опрессовка 5. Электрооборудования: - световая электропроводка -силовая электропроводка - вводные устройства			Не проводилась
				Исправно
				Исправно
				Исправно
7.	Другие работы			
8.	Обеспеченность объекта: -уборочным зимним инвентарем - пескосоляной смесью			обеспечено

III. Результаты проверки готовности объекта к зиме.

Комиссия в составе:

Председатель – Корнилова И.И. начальник Управления строительства и ЖКХ Администрации Переславского муниципального района.

Членов комиссии:

1. Клыков В.А. – директор филиала «Переславский» ОАО «ЯГК»
2. Васильев Ю.Н.- главный инженер филиала «Переславский» ОАО «ЯГК»
3. Волкова М.М. – директор Департамента образования администрации Переславского муниципального района.
4. Питерцев В.В. – директор МОУ Смоленской ООШ

Произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: _____ /И.И.Корнилова/

Члены комиссии: _____

1. _____ /В.А.Клыков/
2. _____ /Ю.Н.Васильев/
3. _____ /М.М.Волкова/
4. _____ /В.В.Питерцев/

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях.

Директор МОУ Смоленской ООШ _____ В.В. Питерцев

